G1200 AND G1700 REMOTE
3 PHASE — 50 CYCLE
4-Wire Hook Up 380/220 VAC

